FAE


CREAMOS SOLUCIONES ELECTRÓNICAS
DE SENSÓRICA A MEDIDA

SENSORES DE VELOCIDAD DE RUEDA - ABS


78113
Inductivo


78016
Activos

+575 REFERENCIAS | **+39k** APLICACIONES | **+750M** VIO




Conexión o cable
Evita que, con la vibración o estiramientos, el cable se desconecte. Ensamblado en nuestras instalaciones

Cuerpo
De plástico sobre inyectado. Fabricación propia con materiales de altas prestaciones (PBT y PPS)

Casquillo metálico
Casquillo metálico para un soporte duradero y sin vibraciones

Chip semiconductor (sensor Hall)
Diseño y fabricación propia. Concentran el campo magnético

Imán permanente
Crea la señal magnética necesaria para la medición



Conexión o cable
Evita que, con la vibración o estiramientos, el cable se desconecte. Ensamblado en nuestras instalaciones

Casquillo metálico
Aplicación perfecta igual que OEM

Cuerpo
Fabricado en aluminio igual que el OEM

Placas ferromagnéticas
Diseño y fabricación propia. Concentran el campo magnético

Imán permanente
Crea la señal magnética necesaria para la medición

Bobina
De cobre. Fabricación propia. Tolerancias de inductancia más restrictivas que las de los competidores

Los sensores ABS (Antilock Brake System) o sensores de velocidad de rueda, detectan la velocidad de giro de cada una de las ruedas, transfiriendo esta información a la unidad de control del sistema ABS

· Fabricados bajo las más estrictas normas OEM
· Presente en la parte dinámica del vehículo, se encarga entre otras cosas, de controlar el ABS
· Probados en nuestra flota de vehículos para garantizar un óptimo rendimiento

Reemplazar el sensor de velocidad de rueda es clave para evitar el patinaje, garantizar la estabilidad del vehículo y asegurar el correcto funcionamiento del ABS. Su fallo puede activar el testigo del sistema y provocar bloqueos en frenadas. Las causas habituales incluyen roturas por estrés mecánico, sobrecalentamiento y daños en el cableado.

Ref. 78726
VIO 3.12 M



Toyota
Camry 2.5

Ref. 78740
VIO 2.28 M



Toyota
Prius 1.8 Hybrid

Ref. 78689
VIO 2.15 M




Honda
Civic VIII 1.8

Ref. 78783
VIO 1.57 M



Toyota
Yaris 1.5



+11 CATÁLOGOS | **+75** AÑOS | **+180M²** SALA ESD | **+1000M²** SALA BLANCA | **+5.000** PRODUCTOS | **+12.000M²** BARCELONA

TecDoc Catalogue
https://web.tecalliance.net/fae
+34 932 618 500
fae@fae.es
www.fae.es