

CAPTEURS VITESSE ROTATION DE ROUE - ABS

+575 +39k +750M

RÉFÉRENCES

APPLICATIONS

VIO



Inductif

79159



Actifs

78016



Connexion ou câble

Empêche la déconnexion du câble due aux vibrations ou aux étirements. Assemblé dans nos installations.

Corps

Plastique surmoulé. Fabrication interne avec des matériaux haute performance (PBT et PPS).

Douille métallique

Douille métallique assurant un support durable et sans vibrations.

Puce semi-conductrice (capteur Hall)

Conception et fabrication internes. Concentre le champ magnétique.

Aimant permanent

Génère le champ magnétique nécessaire à la mesure.

Connexion ou câble

Empêche la déconnexion du câble due aux vibrations ou aux étirements. Assemblé dans nos installations.

Douille métallique

Application parfaite identique à la pièce OEM.

Corps

Fabriqué en aluminium, identique à la pièce d'origine OEM.

Placas ferromagnétiques

Conception et fabrication internes. Concentre le champ magnétique.

Aimant permanent

Génère le champ magnétique nécessaire à la mesure.

Bobine

En cuivre. Fabrication interne. Tolérances d'inductance plus strictes que celles des concurrents.

Les capteurs ABS (Antilock Brake System) ou Capteurs de Vitesse de Roue détectent la vitesse de rotation de chaque roue et transmettent cette information à l'unité de contrôle du système ABS.

- Fabriqués selon les normes OEM les plus strictes
- Installés sur la partie dynamique du véhicule, ils sont notamment responsables du contrôle de l'ABS
- Testés sur notre flotte de véhicules afin de garantir des performances optimales

Le remplacement d'un capteur de vitesse de roue est essentiel pour éviter les pertes d'adhérence, garantir la stabilité du véhicule et assurer le bon fonctionnement du système ABS. Une défaillance peut activer le témoin du système et provoquer des blocages lors du freinage. Les causes les plus courantes incluent des ruptures dues à des contraintes mécaniques, une surchauffe ou des dommages au câblage.

Ref. 78726

VIO 3.12 M



Toyota
Camry 2.5

Ref. 78740

VIO 2.28 M



Toyota
Prius 1.8 Hybrid

Ref. 78689

VIO 2.15 M



Honda
Civic VIII 1.8

Ref. 78783

VIO 1.57 M



Toyota
Yaris 1.5

+11 +70 +180M² +1000M² +5.000 +12.000M²

CATALOGUES

ANNÉES

SALLE ESD

SALLE BLANCHE

PRODUITS

BARCELONA