

CAPTEURS DU REGIME ET DE POSITION (CMP&CKP)

+480


RÉFÉRENCES

+35k


APPLICATIONS

+750M

VIO




Cigüerál - CKP



Levas - CMP



Revoluciones



Connecteur ou câble

Connectivité parfaite avec le connecteur OEM.

Corps

Plastique surmoulé.
Fabrication interne avec des matériaux haute performance.

Douille métallique

Douille métallique assurant un support durable et sans vibrations.

Aimant permanent

Génère le champ magnétique nécessaire à la mesure.

Noyau ferromagnétique

Conception et fabrication internes.
Concentre le champ magnétique.

Bobine

En cuivre. Fabrication interne.

Connecteur

En cuivre. Fabrication interne.

Corps

Plastique surmoulé.
Fabrication interne avec des matériaux haute performance.

Douille métallique

Douille métallique assurant un support durable et sans vibrations.

Puce semi-conductrice (capteur Hall)

Production et qualité OEM.

Les Capteurs du Regime et de Position (CMP&CKP) surveillent le mouvement des composants les plus critiques dans le fonctionnement du moteur, en particulier ceux liés à l'allumage. Ils informent l'unité de contrôle (ECU) de la position exacte du vilebrequin, de l'arbre à cames et des pistons afin d'obtenir un allumage plus efficace et moins polluant.

- Ils assurent le bon fonctionnement du moteur, une faible consommation de carburant et un minimum d'émissions
- Résistants aux vibrations, fabriqués avec les meilleurs matériaux OEM disponibles
- Tolérances d'inductance plus strictes que celles des concurrents

Remplacer un capteur de température défectueux améliore la consommation de carburant et la puissance délivrée. Une panne peut entraîner des difficultés de démarrage, une perte de puissance, des défauts d'injection, une augmentation des émissions et l'allumage du témoin moteur (Check Engine). Les causes les plus courantes sont des fissures dues au stress mécanique, une surchauffe ou des dommages au câblage.

Ref. 79286

VIO 2.28 M



Toyota

Prius 1.8 Hybrid

Ref. 79516

VIO 2.15 M



Honda

Civic VIII 1.8

Ref. 79196

VIO 1.32 M



Fiat

500 1.2

Ref. 79047

VIO 1.18 M



Kia

Rio II 1.4

+11 +70 +180M² +1000M² +5.000 +12.000M²

CATALOGUES

ANNÉES

SALLE ESD

SALLE BLANCHE

PRODUITS

BARCELONA