

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

+200 +35k +620M


RÉFÉRENCES

APPLICATIONS


VIO



Liquide de refroidissement




Air d'admission



Température extérieur

Les capteurs de température du véhicule sont essentiels pour maintenir le moteur dans des plages thermiques adéquates, ce qui influe directement sur ses performances et ses émissions polluantes. Chez FAE, fort de plus de 65 ans d'expérience dans la fabrication de capteurs, nous proposons des solutions de remplacement parfaitement compatibles avec les pièces OEM, y compris les accessoires comme les joints toriques, plats et les rondelles. Remplacer un capteur défectueux peut améliorer la consommation de carburant et optimiser la puissance délivrée.

Les défaillances de ces capteurs peuvent entraîner des problèmes tels que des difficultés de démarrage, une perte de puissance, une augmentation de la consommation, l'allumage du témoin Check Engine, voire des arrêts moteur. Ces pannes peuvent être dues à des fissures causées par un stress mécanique, des déformations liées à une surchauffe ou des ruptures de câblage dues aux vibrations. Détecter et remplacer un capteur défectueux à temps est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du véhicule et réduire ses émissions.



Connecteur

Connectivité parfaite avec le connecteur OEM.

Corps métallique

Application parfaite, identique à la pièce d'origine.

Joints

Différentes typologies (plat, torique, rondelle) selon l'OEM.

Thermistance

Spécifications équivalentes à celles de l'OEM.
Versions NTC/PTC disponibles pour toutes les applications du marché.

Ref. 33255

VIO 2.28 M



Toyota

Prius 1.8 Hybrid

Ref. 33704

VIO 2.15 M



Fiat

500 1.2

Ref. 33355

VIO 1.32 M



Kia

Rio II 1.4

Ref. 33185

VIO 0.76 M



Peugeot

206 1.4

+11 +70 +180M² +1000M² +5.000 +12.000M²

CATALOGUES

ANNÉES

SALLE ESD

SALLE BLANCHE

PRODUITS

BARCELONA